


NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI  
PRO JEDNOVŘETENOVÉ  
ČERPACÍ SOUSTROJÍ

EPS



## **OBSAH**

- 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
- 2.0 BEZPEČNOST
- 3.0 DOPRAVA , BALENÍ A PŘECHODNÉ SKLADOVÁNÍ
- 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 5.0 PROVOZNÍ INSTALACE A MONTÁŽ
- 6.0 POSTUP PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU
- 7.0 OBSLUHA A ÚDRŽBA
- 8.0 PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ
- 9.0 SEZNAM DOKUMENTACE
- 10.0 NÁHRADNÍ DÍLY
- 11.0 ZÁRUKA
- 12.0 ROZSAH DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 13.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

**Před montáží se seznámte s těmito návody k obsluze a montáži!  
Zároveň důsledně dbejte všech platných provozních, instalacních a bezpečnostních předpisů!**

## 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

### 1.1 Rozsah platnosti

Návod k obsluze platí pro jednovřetenová čerpací soustrojí typu EPS.

### 1.2 Použití


Čerpací soustrojí patří do skupiny rotačních objemových čerpadel.

Čerpací soustrojí se používají hlavně:

- **v potravinářském průmyslu** pro dopravu
  - poživatín (jamu, marmelády, drceného ovoce, protlaků, pomázánek);
  - nápojů (ovocných šťáv, sirupů, piva, minerálních vod);
  - mléčných produktů (mléka, sметany, jogurtů) a dalších produktů.
- **v masném průmyslu** pro dopravu prejtu, salámových hmot apod.
- **ve farmaceutickém průmyslu** pro dopravu past, suspenzí apod.
- **pro dopravu dalších produktů**, a to od čistých, řídkých, přes vlnskožní a zahuštěné kapaliny a suspenze až po kašovité látky s max. velikostí pevných částic podle údajů v Tabulce 1.

### 1.3 Údajový štítek

- 1 - obchodní jméno a sídlo výrobce
- 2 - typové označení
- 3 - průtok
- 4 - výrobní číslo
- 5 - dopravní tlak
- 6 - příkon soustrojí
- 7 - otáčky
- 8 - teplota kapaliny
- 9 - rok výroby
- 10 - země původu
- 11 - značka shody



### 1.4 Typový klíč

Význam udávaných značení

**50 - EPS - 125 - 6 - GY - 043**

Světlost výtláčného hrudla \_\_\_\_\_

Označení typové řady \_\_\_\_\_

Průtok v cm³ na 1 otáčku vřetena \_\_\_\_\_

Max. manometrický tlak ve výstupním průřezu čerpadla v barech \_\_\_\_\_

Materiálové provedení čerpadla \_\_\_\_\_

GY - součásti, které jsou ve styku s čerpanou kapalinou jsou z chromniklové nerezové oceli

Změnové číslo \_\_\_\_\_

4 - smysl otáčení vlevo (při pohledu od motoru)

3 - mechanická ucpávka

## 1.5 Hlavní technické údaje

Tabuľka 1

		32-EPS-32-6-GY 043	50-EPS-125-6-GY 043	80-EPS-500-6-GY 043
Objemový průtok	$Q_h$ (cm <sup>3</sup> .ot)	32	125	500
Zaručovaný průtok	$Q_r$ (l.s <sup>-1</sup> )	0,59	1,35	4,9
Maximální otáčky	$n_{max}$ (min <sup>-1</sup> )	2100	1450	960
Zkušební otáčky	$n_r$ (min <sup>-1</sup> )	1450	720	720
Manometrický tlak ve výtlacnému hrdle	$p_{v,man}$ (MPa)	0,6	0,6	0,6
Manometrický tlak v sacím hrdle *)	$p_{s,man}$ (MPa)	-0,085 - +0,6	-0,085 - +0,6	-0,085 - +0,6
Zaručovaný příkon	$P_r$ (kW)	0,75	1,3	4,9
Maximální vělklost pevných částic v látce	$\phi/l$ (mm)	2/25	3/40	5/60
Rozměry čerpadla	v.š.d. (mm)	150x105x610	193x135x850	250x180x1120
Hmotnost čerpadla	G (kg)	16	33	63
Maximální teplota čerpané látky	t (°C)	100	100	100

\*) podle druhu mechanické ucpávky

Uvedené hodnoty platí při čerpání čisté vody o teplotě do 25 °C, při  $n_r$ ,  $p_{s,man} = -0,02$  MPa a  $p_{v,man} = 0,6$  MPa. Nejmenší  $p_{s,man}$  zaručující bezkavitační provoz čerpadla je závislý na vlastnostech a teplotě dopravované látky a na provozních otáčkách.

### 1.6 Rozsah dodávky

Podle požadavku zákazníka lze dodávku uskutečnit ve variantách s pohonem 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 44, 47 podle ČSN 11 0021. V objednávce je nutno uvést slovo „pohon“ (za označením čerpadla) s příslušným číslem označení pohonu podle tabulky v citované normě.

#### Příklad označení:

Čerpadlo 65-EPS-125-6-GY-043, pohon 3.

Požadovaný pohon lze uvést i obecně (např.: elektromotor) s tím, že nejvhodnější variantu určí výrobce.

### 1.7 Údaje pro objednávku

Při objednávce je nutno uvádět následující údaje:

- rozsah dodávky podle čl. 1.6;
- označení čerpadla podle čl. 1.4;
- počet kusů;
- průtok;
- požadovaný maximální provozní tlak (manometrický tlak ve výtlacném průřezu čerpadla);
- požadovaná sací výška;
- druh a vlastnosti čerpané látky (minimální a maximální teplota, hustota, vlnkozita, chemické vlastnosti apod.);
- smysl otáčení (poloha sacího a výtlacného hrdla);
- provedení ucpávky;
- balení čerpadla;
- rozsah náhradních dílů;
- rozsah dokumentace;
- požadované příslušenství.

### 1.8 Adresa výrobce, záruční a servisní opravny

SIGMA 1868 spol. s r.o.  
Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín

## 2.0 BEZPEČNOST

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržet během provozní instalace, provozu a údržby čerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby příslušní odpovědní pracovníci a obsluhující osoby si před zahájením provozní instalace a uvedením čerpadla do provozu jeho text důkladně pročetli. Je rovněž nutné, aby návod k obsluze byl v místě provozní instalace čerpadla neustále k dispozici.

Dodrženy musí být nejen všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené pod tímto bodem pro bezpečnost, ale také veškeré specifické bezpečnostní pokyny, uvedené pod ostatními základními body.

Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti, jsou označeny symbolem



nebo v případech zahrnujících elektrickou bezpečnost symbolem



Bezpečnostní pokyny, které musí být vztaty v úvahu z důvodu bezpečného provozu čerpadla nebo čerpadlo soustrojí a (nebo) ochrany samotného čerpadla nebo čerpačského soustrojí, jsou označeny návštěstím

#### POZOR !

Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení by mohlo ohrozit kvalitu životního prostředí jsou označeny symbolem



## 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A PŘECHODNÉ SKLADOVÁNÍ

### 3.1 Doprava

Čerpací soustrojí je běžně dopravováno drahou nebo nákladními auty. Při dopravě musí být čerpací soustrojí zajištěno tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob, poškození výrobku či dopravních prostředků.

### 3.2 Balení

Balení čerpacího soustrojí a náhradních dílů se provádí podle požadavků zákazníka v objednávce. Čerpadlo má zaslepena vstupní a výstupní hrdla, aby se zabránilo vniknutí nečistot do vnitřního prostoru čerpadla.


### 3.3 Skladování, konzervace

#### POZOR I

Čerpací soustrojí nebo jeho součásti musí být uskladněny v suchých a bezprašných prostorách. U čerpacího soustrojí může být teplota při skladování v rozmezí od -8 °C do +40 °C. Čerpadlo určené ke skladování musí mít pryzovou vložku statoru potřenou ochranným povlakem (např. glycerinem) a musí být chráněna před přímým slunečním zářením, náhlými změnami teploty, nečistotami a chemickými vlivy. Nejméně 1x za rok je nutno překontrolovat stav konzervace statoru. Maximální doba skladování dílců z prýze jsou 3 roky ode dne výroby.

## 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 4.1 Seznam hlavních dílů soustrojí



1130	- stator	2184	- pouzdro hlavy	4210	- těleso ucpávky	6545.1	- kroužek
1200.1	- sací těleso	2186.1	- kryt kloubu	4213.1	- příruba ucpávky	6546	- pojistný kroužek
1310	- výtláčné těleso	2500.1	- vřeteno	4315	- gufero	6571.1	- spojovací šroub
1720	- patka	2901.1	- opěrný kroužek	4521	- těsnění sacího tělesa	6571.2	- šroub ucpávky
2180.1	- hřídel	2901.2	- opěrný kroužek	4551	- stavěcí kroužek	6581	- matice
2180.2	- spojovací tyč	2910.2	- zpětné pouzdro	4610.1	- O-kroužek	6700.1	- pero
2181	- količ kloubu	3010.1	- ložisko	6542.2	- objímka	6814.1	- stavěcí šroub
2182	- pouzdro hřídele	3410	- kozlík	6544.1	- objímka		
2183.1	- kroužek hlavy	4200.1	- mech. ucpávka	6544.2	- kroužek		

### 4.2 Technický popis čerpadla

Čerpadlo se skládá z části mechanické a hydraulické.  
**Mechanická část**

Kozlík je opatřen patkami pro uchycení na základovou desku. Hřídel kozlíku je uložen ve dvou valivých ložiskách a přenáší kroužicí moment motoru pomocí kloubů na spojovací hřídel a vřetenu. Hřídel je v místě ucpávky opatřen návarem odolným proti optopřebení. Ložiskový prostor je z části naplněn tuhem T-V2-ČSN 65 6915 a je chráněn proti vniknutí nečistot těsnícím kroužkem Gufero.

#### Hydraulická část

Hydraulická část má tyto hlavní díly:

- **sací těleso** - je opatřeno hrdlem podle DIN 11 851 - viz. obr. 6.
- **vřeteno** - je ukončeno hlavicí pro kloub. Činná část vřetena má tvar jednoduchého oblitého závitu.
- **stator** - je tvořen ocelovou trubkou s navulkanozovanou vložkou z potravinářské pryže. Dutina pryžové vložky má tvar dvouchodého oblitého závitu.
- **výtláčné hrdlo** - podle DIN 11 851, je umístěno v axiálním směru a má patku pro uchycení na základové desce.

#### POZOR I

Při změně smyslu otáčení, viz. čl. 4.5, je zaměněna funkce sacího a výtláčného hrdla!

- **mechanická ucpávka** - podle charakteru čerpané kapaliny je stanoven druh mechanické ucpávky a její konstrukční uspořádání.

Všechny díly hydraulické části jsou spojeny v jeden celek čtyřmi šrouby ke kozlíku čerpadla. Po uvolnění matic lze jednotlivé díly hydraulické části demontovat bez použití dalších nástrojů. Tím je umožněna snadná a rychlá montáž a demontáž hydraulické části čerpadla, jeho čištění a výměna dílců.

Obr. 1

### 4.3 Materiálové provedení

Kovové díly hydraulické části přicházející do styku s čerpanou látkou jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli. Pro průzvou vložku statoru a kryt kloubu je použito zdravotně nezávadné potravnářské pryže. Těleso kozlíku je litinové, hřídel kozlíku je z nerezové oceli.

### 4.4 Funkce čerpadla

Za chodu čerpadla se vřeteno s jednochodem závitem otáčí v dutinu statoru. Tím se vytvářejí mezi vřetenem a dutinou statoru prostory, do kterých se nasává čerpaná látka. Tyto prostory vyplňené čerpanou látkou se při pohybu vřetena posouvají ve směru podélné osy čerpadla a tak dopravují látku ze sacího prostoru do výtlaku. Dopravované množství je závislé na rozdílech vřetena a statoru a počtu otáček vřetena.

### 4.5 Pohon a smysl otáčení

Pohon čerpadla je proveden elektromotorem případně spalovacím motorem buď přímo nebo s převodovkou, a to vždy přes pružnou spojku.

#### POZOR !

Čerpadlo je konstrukčně provedeno tak, že umožnuje chod v obou smyslech otáčení, což poskytuje možnost zámytí sacího a výtlacného hrdla. Doporučujeme používat levotočivého smyslu otáčení a jen ve výjimečných případech (kdy se jedná o dosažení vyššího vakua) pravotočivého smyslu. Smysl otáčení je na čerpadle vyznačen šipkou a za provozu musí být dodržen!

## 5.0 PROVOZNÍ INSTALACE A MONTÁŽ

Čerpací soustrojí musí být umístěno v prostředí, které je potvrzeno v objednávce, a to tak, aby bylo pohodlné přístupné a mělo dostatečný prostor pro obsluhu a demontáž.

### 5.1 Elektrická instalace




Veškerou elektroinstalaci včetně úprav smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a to podle platných norem a v souladu s místními předpisy. Čerpací soustrojí se smí připojit jen k síti jejíž parametry (napětí, kmitočet) odpovídají ujednánym uvedeným na štítku čerpacího soustrojí. Schéma zapojení je na štítku ve svorkovnici elektromotoru. Motor musí být chráněn proti nadproudů a zkratu na hodnotu uvedenou na údajovém štítku. Nadproudová charakteristika ochrany musí být třídy setrvačnosti 10 nebo 10 A.

Kabel vedený ke svorkovnici elektromotoru musí mít takovou délku, aby umožnil manipulaci s elektromotorem (demontáž spojky, demontáž čerpadla) bez odpojení kabelu ze svorkovnice.

### 5.2 Usazení soustrojí na základ

Pro každé čerpací soustrojí je dodáván rozměrový náčrt, z něhož jsou patrný rozměry základu včetně rozmištění a rozměrů otvorů pro základové šrouby.


Čerpací soustrojí se společnou základovou deskou se postaví na zatvrdlý základ. Základová deska se základovými šrouby s našroubovanými maticemi se podloží na obou stranách čtyřmi klíny - obr. 2.



Obr. 2

**Základové šrouby musí volně viset v otvorech a nesmí být ze svíslé polohy vychýleny.**

Po vyrovnaní základové desky do vodorovné polohy se vyplní prostory v dírách kolem základových šroub betonem. Po zatvrnutí se dotáhnou matice základových šroub a případné odchyly základové desky od vodorovné roviny se vyrovnejí vloženými klíny. Povolená odchylka od vodorovné roviny je max. 1 mm / 1 m. Po provedení bednění kolem základu se deska zaleje betonem - obr. 3.



Obr. 3

### 5.3 Vyrovnaní soustrojí

Po usazení soustrojí na základ následuje vyrovnaní souososti hřídel motoru a čerpadla na hodnoty, uvedené v „Návodech k montáži“ dodaných typů projek.

Tabulka 2


Velikost spojky *)	Přesazení os hřídelí $\Delta x$ (mm)	Vychýlení os hřídelí $\Delta y$ (mm)	Vzdálenost „z“ mezi polovinami spojky (mm)
40 - 63	0,060	0,185	0,5 - 1
64 - 125	0,065	0,200	4
126 - 160	0,070		5
161 - 200			5
201 - 250	0,080	0,220	8
251 - 315			
316 - 355	0,090	0,240	10
356 - 400			

\*) označení podle průměru kotoučů

Úchytky souososti os hřídelí s nasazenými spojkovými kotouči se kontrolují:

- nožovým nebo jiným kontrolním pravítkem překládaným mlnímáně na čtyřech místech po 90° k obvodové válcové ploše hnacího a hnaneho kotouče spojky (obr. 4). Tímto způsobem se zjišťují úchytky souososti  $\Delta x$  vzniklé přesazením os hřídelí motoru a čerpadla.
- plochým dutinovým měřítkem (obr. 5) vkládaným do spáry mezi hnací a hnany kotouč nejméně ve čtyřech místech po 90°. Tím se zjišťují úchytky souososti  $y_1$  a  $y_2$ .

Při vyrábáném soustrojí musí být dodržena vzdáenosť  $z''$  mezi kotouči spojek - viz. tabulka 2.



#### POZOR !

Pokud je čerpadlo s pohonom kompletováno mimo výrobní závod až na místě instalace, je nezbytné při nasazování spojky postupovat podle pokynů výrobce spojky!

Není dovoleno nasazovat půlspojky narážením, nebezpečí poškození ložisk!

Před nasazením půlspojky na hřídel čerpadla a pohonu se provede jejich nahřátí asi na 250 °C.



Spojka mezi čerpadlem a elektromotorem musí být chráněna krytem podle EN 809, EN 953!

#### 5.4 Montáž potrubí

Světlost sacího i výtlacného potrubí musí být volena minimálně stejným průměrem jako je světlost obou hřidel čerpadel. Na sací a výtlacné potrubí je nutno přivářit nátrubky mlékárenského potrubí dodávaného s čerpadlem.

#### POZOR !

Prevlečné matice šroubení musí být nasunuty na potrubí před přivářením nátrubků!



Před montáží potrubí k čerpadlu se musí demontovat hydraulická část čerpadla a odstranit se konzervační prostředky (z vřetena, spojovacího hřídele, hlavic atd.), např. teplovodou!

#### POZOR !

Před montáží k čerpadlu musí být potrubí:

- zbaveno okuíj, ořepů a všech nečistot, u svařeného potrubí očistit sváry i uvnitř;
- důkladně propláchnuto a odstraněny nečistoty;
- uchyceno tak, aby vlastní hmotností a případnou nesouosostí nepůsobilo na hrdlo čerpadla.

#### Sací potrubí

Sací potrubí má být co nejkratší, pokud možno přímé, bez zbytečných armatur, ohybů a naprostě těsné.

Sací potrubí s pozitivním sacím výškou - hladina kapaliny v otevřené nádrži je nižší než je osa čerpadla

- potrubí k čerpadlu v rovné části má stoupat se sklonem asi 1:50;
- u čerpadel s velkou sací výškou a dlouhým sacím potrubím a u čerpadel pracujících přerušovaně musí být opatřen spodní konec potrubí sacím košem se zpětnou klapkou;
- u čerpadel s malou sací výškou a krátkým potrubím stačí spodní konec potrubí chránit sacím sítěm, které zabrání vniknutí větších pevných částic do čerpadla, je nutno však zajistit zahlcení čerpadla;
- u mobilních čerpadel (na podvozku nebo u čerpadla se základovou deskou s patkami) je možné místo pevného potrubí použít savice odpovídající světlosti a v jakosti odpovídající čerpané kapalině;

Maximální sací výška a maximální velikost pevných částic jsou uvedeny v Tabulce 1.

#### POZOR !

Při čerpání velmi hustých až kašovitých kapalin však sací koš nebo ochranné síť způsobuje velký odpor. Je proto nutné sací výšku snížit na minimum, nebo použít sací potrubí s nátokem kapaliny do čerpadla

**(negativní sací výška).** V mimořádných případech možno ponechat vstupní otvor do sacího potrubí bez sacího koše nebo síta, je nutno však zajistit, aby čerpadlo se zahlceným sacím a výtlacným prostorem nasálo nejpozději do 2 vteřin a aby do čerpadla nevnikly tvrdé předměty nepřiměřené velikosti.

**Sací potrubí s negativní sací výškou** - hladina kapaliny v otevřené nádrži je výš než osa čerpadla a přitírá k čerpadlu vlastním spádem

- v potrubí je nutný uzavírací ventil pro případnou demontáž nebo opravu čerpadla;
- potrubí je nutno opatřit ochranným systém proti nežádoucímu vniknutí tvrdých předmětů.

#### Výtlacné potrubí

Má být co nejkratší, pokud možno přímé a bez zlomů.

V potrubí je nutný uzavírací ventil nebo zpětná klapka pro případnou demontáž nebo opravu čerpadla

#### **[POZOR !]**

Do výtlacného potrubí musí být vřazen pojistný ventil seřízený na maximální provozní tlak (event. i s obtokem a situoval ho tak, aby nedocházelo ke zvýšování teploty doprovázané látky), který chrání soustrojí proti přetížení a poškození při případném ucpání výtlacného potrubí nebo zavřeném ventilu. Může být dodán jako příslušenství na zvláštní požadavek v objednávce.

#### **[POZOR !]**

Vždy je nutné učinit taková opatření, aby ve výtlacném i sacím prostoru čerpadla a ve výtlacném i sacím potrubí nedocházelo k sedimentaci čerpané kapaliny za klidu nebo i za provozu čerpadla.

## 6.0 POSTUP PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

### 6.1 Příprava soustrojí ke spuštění

- překontrolovat elektrickou instalaci, zda odpovídá bezpečnostním předpisům;
- čerpadlo a sací řád zaplnit čerpanou látkou;

#### **[POZOR !]**

Čerpadlo nesmí běžet na sucho bez čerpané látky, nebezpečí zadření vřetena a poškození ucpávky!

- provést kontrolu otevření uzavíracích orgánů v sacím a výtlacném potrubí čerpadla;

#### **[POZOR !]**

Čerpadlo nesmí být spuštěno do uzavřeného výtlaku!

- vyzkoušet správný směr otáčení podle směrové šipky na čerpadle krátkým zapnutím soustrojí, popřípadě podle zvoleného směru otáčení a tomu odpovídajícímu uspořádání sacího a výtlacného hrdla;

- při dalším uvádění čerpadla do provozu se přesvědčit, zda kapalina přes všechna opatření nesedimentovala v čerpadle nebo v potrubí;
- zkontrolovat provoz ucpávky.

### 6.2 Seřízení pojistného ventilu

Pokud je ventil dodán se soustrojím z výrobního závodu, je seřízený na provozní tlak podle objednávky.

## 7.0 OBSLUHA A ÚDRŽBA

### 7.1 Obsluha ucpávky za provozu

Při větším odkapávání čerpané látky z mechanické ucpávky nutno čerpadlo odstavit a provést revizi těsnících kroužků. Kontrolu opotřebení dílu mechanické ucpávky a její případnou opravu či výměnu svěřte servisu, nebo výrobnímu závodu.

#### **[POZOR !]**

Čerpadlo nesmí běžet na sucho bez čerpané látky, nebezpečí přehřátí a zničení mechanické ucpávky!

### 7.2 Mazání

Ložiskový prostor je u nového čerpadla v předepsaném množství naplněn tukem ve výrobním závodě. Při osmihodinovém provozu denně, je nutné tuk vyměnit po 3 letech, při šestnáctihodinové pracovní době již po 1/2 roce. Výměna se provede po demontáži mechanické části, ložiskový prostor, ložiska a ostatní součásti se důkladně zbaví starého tuku a promýje řídkým olejem.

#### **[POZOR !]**

Ložiskový prostor je třeba vyplnit tukem T-V2 ČSN 65 6915 do poloviny maximálně do 3/4 a ložisko vyplnit tukem úplně. Nadměrné zvyšování množství tuku v ložiskovém prostoru vede k zahřívání ložisek, proto je nutné po každé výměně tuku sledovat určitou dobu teplotu ložisek, která nesmí překročit 70 °C.

### 7.3 Zastavení čerpadla

Zastavení čerpadla se provede přerušením dodávky elektrického proudu pro elektromotor.



Je nepřípustné před zastavením čerpadla uzavřít sací nebo výtlacný ventil, mohlo by dojít k poškození čerpadla nebo motoru!

### 7.4 Demontáž čerpadla

#### **[POZOR !]**

Při jakékoliv manipulaci s čerpadlem, nebo poněkud (demontáž apod.), je nutno se přesvědčit, zda je soustrojí odpojeno od sítě a že nemůže dojít k jeho spuštění omylem!

Jelikož pro demontáž i montáž čerpadla je nutné speciální náradí a přípravky, doporučujeme ji svěřit odbornému servisu.

## Demontáž hydraulické části - statoru

Při přerušení čerpání na delší dobu je nutné čerpadlo ošetřit podle směrnic platných pro příslušný výrobní proces v němž čerpadlo pracuje. V tomto případě doporučujeme demontovat hydraulický díl, vyprázdnit a vyčistit ucpávkový prostor, kovové dílce nakonzervovat a pryzové části uložit, aby se skladováním nepoškodily. Pro skladování pryzových dílů jsou nevhodnější prostory s relativní vlhkostí asi 65 %, při nichž teplota jen mírně kolísá v rozmezí od +10 do +20 °C. Prostory musí být dobře větrány a nesmí v nich být uskladněna motorová paliva, rozpouštědla, mazadla a chemikálie. Pryzové součásti nesmějí být vystaveny slunečnímu svitu a sálavému teplu.

## Demontáž se provede následovně:

- vyprázdní se sací a výtlacné potrubí a odpojí se od čerpadla;
- uvolní se matice na patce výtlacného tělesa (1720);
- uvolní se matice (6581) stahovacích šroubů (6571.1);
- postupně se demontuje výtlacné těleso (1310), patka (1720), stator (1130) a sací těleso (1200.1);

Pokud chceme demontovat i sestavu vřetena, kloubů a spojovací tyče, učiníme tak vzhledem k nebezpečí poškození mechanické ucpávky až po demontáži mechanické části kozlíku.


## Demontáž mechanické části

- pomocí speciálních kleští se vyjmé pojistný kroužek (6545.2);
- mřímným poklepem na čelo konce hřídele se vysune hřídel (2120.1), rotační část ucpávky (4200.1), spojovací hřídel (2180.2) a vřeteno (2500.1);
- ložiska (3010.1) z kozlíku se vyjmou po demontáži pojistného kroužku (6546);

## Demontáž hydraulické části - vřetena

- stáhne se rotační část mechanické ucpávky (4200.1);
  - na krytech kloubů se uvolní objímky (6544.1, 6544.2) a stáhnou se kryty kloubů (2186.1);
  - odjistí se kroužky (6545.1) a stáhnou se pojistné kroužky hlavy (2183.1);
  - výrazí se kolíky (2181) z pouzder (2182, 2184);
- Tím se rozpadne komplet rotoru na jednotlivé části.

Obr. 6



Tabulka 3

Typ čerpadla	Tlak MPa	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	f	f <sub>2</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l	k	m	m <sub>1</sub>	n	n <sub>1</sub>	o	p	t	u	z	D	
32-EPS-32	0,6	355	377	608	242	60	110	60	16k6	45	40	90	4	150	9	16	10	45	-	70	85	12	28	25	5	18,1	32	
50-EPS-125	0,6	505	518	850	345	70	170	82	28k6	50	50	112	4	187	10	20	20	20	70	70	100	115	12	42	30	8	30,9	50
80-EPS-500	0,6	677	715	1120	443	90	205	126	40k6	55	50	132	4	242	10	18	20	90	90	125	120	14	82	35	12	43,1	80	

## 8.0 PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

						Čerpadlo dodává malé dopravované množství
						Čerpadlo nedodává kapalinu
						Čerpadlo nedává potřebný tlak
						Ucpávkou proniká velké množství kapaliny
						Čerpadlo má nadměrný příkon
						Dodávané množství klesá
						Čerpadlo nadměrně hlučí
						Ucpávka hřeje
						PŘÍČINA
X	X			X	X	Sacím potrubím je přisáván vzduch
	X					Čerpadlo není před spuštěním zapiněno čerpanou látkou
X	X					Velká sací výška
	X					Opačný směr točení
X	X			X		Velké odporu v sacím potrubí
X	X	X		X		Opotřebovaná hydraulická část (vřeteno + slator)
	X					Uzavřen sací řád
	X	X	X	X		Vřetena se zadírájí ve statoru
X			X	X		Změna viskozity čerpané kapaliny
	X		X			Velký přesah mezi vřetenem a státorem
X	X					Nesprávně nastavený pojistný ventil
			X	X		Spojka není vyrovnaná
				X		Čerpadlo nebo elektromotor nejsou dostatečně připevněny
X		X			X	Poškozené těsnění kroužky mechanické ucpávky
X	X			X		Pokles otáček hnacího motoru
	X		X			Poškozen hnací motor (motor neběží)
			X			Zvýšení sací výšky
			X	X		Zvýšení odporu na výtlaku
						OPATŘENÍ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

### 8.1 Opatření k odstranění poruch

Při poruchách a závadách čerpadel se obrátte na servisní opravnu uvedenou ve čl. 1.8.



**Veškerou elektroinstalaci včetně úprav smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a to podle platných norem a v souladu s místními předpisy.**

V případě potříž při spouštění a provozu čerpacího soustrojí je třeba podle charakteru závady uvedené v tabulce kapitoly 8.0, provést níže uvedená opatření podle číselného kódu v pravém sloupci tabulky:

1. Přezkoušet těsnění. Spoje potrubí utáhnout. Zvýšit sací hladinu čerpané látky, vyloučit vřímení na vtoku.
2. Neprodleně čerpadlo zastavit, zahlit a zařazením zpětné klapky nebo sacího koše zajistit zahlcení sacího potrubí.
3. Upravit na původní hodnotu. Zvýšit sací hladinu čerpané látky.
4. Neprodleně čerpadlo zastavit, změnit elektrické zapojení.
5. Odčistit sací sít. Vyčistit sací potrubí. Kontrola úplného otevření uzavíracího ventilu sacího potrubí.
6. Poškozenou součást nahradit novým dílem.
7. Neprodleně čerpadlo zastavit. Zcela otevřít ventil sacího potrubí.
8. Neprodleně čerpadlo zastavit. Demontovat vřeteno, zjistit příčinu zadření, vyčistit, případně vyměnit poškozené díly.
9. Změřit viskozitu a porovnat ji s hodnotou uvedenou v objednávce. Uvést na původní stav.

10. a) Protočít vřetenem ve směru otáčení při vypnutém elektromotoru od sítě.

**[POZOR]** Zajistit, aby při protáčení nedošlo ke spuštění elektromotoru.

- b) Čerpadlo demontovat, vřeteno i dutinu namazat vhodnou tekutinou (vzhledem k použité průžl statoru) a vřetenem v dutině statoru několikrát protočit.  
c) Vyměnit stator.
11. Nastavit správnou hodnotu přepouštěcího tlaku pojistného ventilu podle max. provozního tlaku.  
12. Svojkou vyrovnat podle čl. 5.3.  
13. Dotáhnout upevňovací šrouby čerpadla a elektromotoru.  
14. Pryžové těsnítky kroužky vyměnit. Při poškození uhlíkových nebo kovových kroužků výměna mechanické ucpávky.  
15. Zjistit příčinu. Může být způsobeno příčinou podle opatření 8, 9, 10, apod.  
16. Překontrolovat (i přívod elektrického proudu), zjištěnou závadu odstranit.  
17. Upravit na původní hodnotu. Zvýšit hladinu kapaliny v sací nádrži.  
18. Zjistit příčinu (usazeniny ve výtláčeném potrubí, příškrcený ventil na výtlaku), příčinu odstranit.

## 9.0 SEZNAM DOKUMENTACE

Spolu s čerpacím soustrojím je běžně dodávána tato dokumentace:

- návod k obsluze čerpadla;
- návod k obsluze elektromotoru (v případě dodávky elektromotoru);
- prohlášení o shodě s objednávkou;
- návod k obsluze subdodávky.

Na požadavek v objednávce:

- diagram čerpadla;
- rozměrový náčrtok;
- sestavení.

## 10.1 Doporučené náhradní díly

Pos.	Název	Zákl. sada ks	Rozšířená sada ks
1130	stator	1	2
2120.1	hřídel	-	1
2180.2	spojovací tyč	-	1
2181	kolík kloubu	-	4
2182	pouzdro hřídele	-	4
2184	pouzdro hlavy	-	8
2186.1	kryt kloubu	2	4
2500.1	vřeteno	1	2
3010.1	ložisko	-	2
4200.1	mechanická ucpávka	-	1
4315	gufero	-	1
4521	těsnění sacího tělesa	2	4
4610.1	O-kroužek	-	1
6544.1	objímka	2	4
6544.2	objímka	2	4

## 10.0 NÁHRADNÍ DÍLY

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést:

- typ čerpadla;
- výrobní číslo čerpadla;
- číslo pozice součásti podle obr. 1
- jmenné označení součásti;
- počet kusů;
- podle možnosti také číslo zakázky, podle níž byla uskutečněna původní dodávka čerpadla.

Typ čerpadla a jeho výrobní číslo je uvedeno na údajovém štítku, který je připevněn na čerpadle.

## 11.0 ZÁRUKA

Záruční podmínky čerpadla jsou stanoveny v dodacím listě dodávaném s každým čerpadlem. V záruční době může provádět demontáž čerpadla jen výrobní závod, nebo jím určené servisní opravny.

## 12.0 ROZSAH DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tabulka 5

Druh pohonu podle ČSN 11 0021	1, 2	3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 44, 47
Základové šrouby + matice + podložky	ne	ano
Pojišťovací ventil	na požadavek v objednávce	
Kompletní přesuvná matice ČSN 13 7791.1,2,4	ano	

## 13.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM



Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu čerpadla / čerpacího soustrojí (ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).

Druh odpadu	Kód *)	Kategorie *)	Způsob nakládání
Papírový a/nebo lepenkový obal	15 01 01	0	
Papír a/nebo lepenka	20 01 01	0	
Kabely	17 04 08	0	
Ostatní vyřazená zařízení - kovové dílce čerpadel (bez zbytků oleje)	16 02 05	0	využitelný odpad - po vytřídění nutno předat oprávněné osobě provádějící odběr a výkup odpadu nebo druhotných surovin
Ostatní vyřazená zařízení - nekovové dílce čerpadel (např. z uhlíku, karbidu, keramiky, SIC)	16 02 05	0	ostatní odpad - nutno shromáždit a předat provozovateli skládky odpadu
Ostatní vyřazená zařízení - pryžové dílce čerpadel	16 02 05	0	
Dřevěný obal	15 01 03	0	
Plastový obal - fólie z PE	15 01 02	0	
Drobné plastové předměty **)	20 01 03	0	
Nechlорovaný motorový, převodový a/nebo mazací olej	13 02 02	N	
Ostatní motorové, převodové a/nebo mazací oleje	13 02 03	N	
Ostatní rozpouštědla a jejich směsi s konzervačními prostředky (mlimo biologicky odbouratelných)	14 01 03	N	
Výrobky z dehtu - nepřskovaná lepenka	17 03 03	N	
Zařízení s obsahem volného azbestu	16 02 04	N	v současné době se nepoužívá

\*) Viz. vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů

O - znamená odpad ostatní

N - znamená odpad nebezpečný

### POZOR !

\*\*) Polytetrafluoretylen (teflon, PTFE) nesmí být vzhledem k toxicitě spalin spalován jinde než ve spalovně odpadu!

Po skončení životnosti čerpadla se jeho likvidace provede předáním oprávněné osobě ve smyslu požadavku zákona 185/2001 Sb.

Změny textů, technických údajů a vyobrazení jsou vyhrazeny.



**SIGMA 1868**  
spol. s r.o.

Original number of Declaration: 031/B-06

## EC DECLARATION OF CONFORMITY ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Producer/Výrobce:

**SIGMA 1868 spol. s r.o.**  
ul. Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, Czech Republic

Hereby declares that the machinery described below (assembly)

**Tímto se prohlašuje, že popsané strojní zařízení (sestava):**

Product/výrobek: Pump-set with helical rotor pump is intended for pumping foodstuffs, drinkable and milk products/

Soustrojí s vřetenovým čerpadlem určené k čerpání poživatín, nápojů a mléčných produktů:

### EPA, EPN, EPM, EPS

Complies with the provisions of the machinery directive (MD-98/37/EEC, as amended) and the regulations transposing it into national law (government order no. 24/2003 Dig., as amended)/

Je v souladu s ustanovením směrnice pro strojní zařízení (98/37/EHS, ve znění pozdějších předpisů) a s předpisy, které ji převádějí do vnitrostátních právních předpisů (nařízení vlády č. 24/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Also complies with the provisions of the following European directives (into national law)/

Rovněž je v souladu s ustanovením těchto evropských směrnic (vnitrostátních právních předpisů):

LVD - 73/23/EEC, as amended (government order no. 17/2003 Dig., as amended)/

Směrnice 73/23/EHS, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 17/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

EMC- 89/336/EEC, as amended (government order no. 18/2003 Dig., as amended)/

Směrnice 89/336/EHS, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 18/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Also complies with the provisions of the following harmonized technical standards/

Je v souladu s ustanovením těchto harmonizovaných technických norem:

Tech. standard	Date of issue	Tech. standard	Date of issue
Tech. norma	Datum vydání	Tech. norma	Datum vydání
ČSN EN ISO 14 847	2/00	ČSN EN 809	6/99
ČSN EN 60 204-1	3/00	ČSN EN 61000-6-4	8/02
ČSN EN 61000-6-2	2/94	ČSN EN 60 335-2-41	2/99
ČSN EN 60 335-1,ed.2	5/03		

Also complies with the provisions of the following technical standards/

Je v souladu s ustanovením těchto technických norem:

ČSN 11 7003 11/89

Place and date of issue:

Místo a datum vydání: **Lutín, 2006-01-26**

Name, function

Jméno, funkce

Pavel Majer  
Manager Direktor  
SIGMA 1868 spol. s r.o.

  
**SIGMA 1868 spol. s r.o.**  
místo: Česká republika, Lutín,  
ulice Jana Sigmunda č. 79,  
PSČ 783 50  
Signature/podpis



EN ISO 9001:2000  
Certifikát č. 041005278/000-E1

**SIGMA 1868 spol. s r.o.**

Jana Sigmunda 79  
783 50 Lutín  
Tel.: +420 585 651 337  
Fax: +420 585 651 339  
[www.sigmapumpy.com](http://www.sigmapumpy.com)

