


NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI
PRO JEDNOVŘETENOVÉ
ČERPACÍ SOUSTROJÍ

EPA - EPN



OBSAH

- 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
- 2.0 BEZPEČNOST
- 3.0 DOPRAVA A PŘECHODNÉ SKLADOVÁNÍ
- 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 5.0 PROVOZNÍ INSTALACE A MONTÁŽ
- 6.0 POSTUP PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU
- 7.0 OBSLUHA A ÚDRŽBA
- 8.0 NÁHRADNÍ DÍLY
- 9.0 PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ
- 10.0 SEZNAM DOKUMENTACE
- 11.0 ZÁRUKA
- 12.0 ROZSAH DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 13.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
- TECHNICKÉ LISTY
- PROHLÁŠENÍ O SHODE

**Před montáží se seznamte s těmito návody k obsluze a montáži!
Zároveň důsledně dbejte všech platných provozních, instalacních a bezpečnostních předpisů!**

1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Rozsah platnosti

Návod k obsluze platí pro jednovretenová čerpací soustrojí typu EPA a EPN s výkonovými údaji podle Technických listů.

1.2 Použití


Čerpací soustrojí patří do skupiny rotačních objemových čerpadel.

Čerpací soustrojí se používají hlavně:

- **v potravinářském průmyslu** pro dopravu
 - poživatín (jamu, marmelády, drceného ovoce, protlaků, pomazánek);
 - nápojů (ovocných šťáv, sirupů, piva, minerálních vod);
 - mléčných produktů (mléka, smetany, jogurtů) a dalších produktů.
- **v masném průmyslu** pro dopravu prejtu, salámových hmot apod.
- **ve farmaceutickém průmyslu** pro dopravu past, suspenzí apod.
- **pro dopravu dalších produktů**, a to od čistých, řídkých, přes viskózní a zahuštěné kapaliny a suspenze až po kašovité látky s max. velikostí pevných částic podle údajů v Technickém listu příslušné velikosti a provedení čerpadla.

1.3 Údajový štítek

- 1 Obchodní jméno a sídlo výrobce
- 2 Typové označení
- 3 Průtok
- 4 Výrobní číslo
- 5 Dopravní tlak
- 6 Příkon soustrojí
- 7 Otáčky
- 8 Tepložárovina
- 9 Rok výroby
- 10 Země původu
- 11 Značka shody



1.4 Typový klíč

Význam užívaných značení

Světlost výtlacného hrdla _____

Označení typové řady _____

Průtok v cm³ na 1 otáčku vřetena _____

Max. manometrický tlak ve výstupním průřezu čerpadla v barech _____

Materiálové provedení čerpadla _____

Změnové číslo _____

00 - smysl otáčení vpravo (při pohledu od motoru)

80 - smysl otáčení vlevo (při pohledu od motoru)

Čerpaná látka

Čerpaná látka nesmí chemicky působit na materiál čerpadla a teplota nesmí přesáhnout 70 °C. Při průchodu čerpané látky čerpadlem nesmí docházet k jejímu tuhnutí nebo usazování.

Čistící kapalina

Běžně se používá 2,5% čistící roztok NaOH nebo 2,5% roztok HNO₃. Případně jiná použitá čistící kapalina nesmí chemicky působit na materiál čerpadla a teplota nesmí dlouhodobě přesáhnout 70 °C. Krátkodobě (max. 30 min.) je pro čištění povolena teplota roztoku 85 °C.

Klasifikace podmínek prostředí

Čerpací soustrojí je určeno pro okolní prostředí obyčejné, nelze je použít v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Způsob provozu

Při přerušovaném provozu čerpacího soustrojí musí být režim podle ČSN 35 0000 (IEC 34-1) S3 - 90 %.

Hlučnost

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálosti 1 m od povrchu agregátu (při použití vahového filtru A) nepřesahuje hodnotu $L_{PA} = 70$ dBa.

80 - EPN - 400 - 10 - GY - 80

1.5 Hlavní technické údaje

Hlavní technické údaje čerpadla jsou uvedeny v Technickém listu příslušné velikosti a provedení čerpadla.

1.6 Rozsah dodávky

Podle požadavku zákazníka lze dodávku uskutečnit ve variantách s pohonem 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 44, 47 podle ČSN 11 0021. V objednávce je nutno uvést slovo „pohon“ (za označením čerpadla) s příslušným číslem označení pohonu podle tabulky v citované normě.

Příklad označení: Čerpadlo 65-EPA-160-5-GY-00, pohon 3.

Požadovaný pohon lze uvést i obecně (např.: elektromotor) s tím, že nejvhodnější variantu určí výrobce.

1.7 Údaje pro objednávku

Při objednávce je nutno uvádět následující údaje:

- rozsah dodávky podle čl. 1.6;
- označení čerpadla podle čl. 1.4;
- počet kusů;
- průtok;
- požadovaný maximální provozní tlak (manometrický tlak ve výtlacného průze čerpadla);
- požadovaná sací výška;
- druh a vlastnosti čerpané látky (minimální a maximální teplota, hustota, viskozita, chemické vlastnosti apod.);
- smysl otáčení (poloha sacího a výtlacného hrdla);
- provedení ucpávky;
- balení čerpadla;
- rozsah náhradních dílů;
- rozsah dokumentace;
- požadované příslušenství.

1.8 Adresa výrobce, záruční a servisní opravny

SIGMA 1868 spol. s r.o.,

Jana Sigmunda 79

783 50 Lutín

2.0 BEZPEČNOST

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržet během provozní instalace, provozu a údržby čerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby příslušní odpovědní pracovníci a obsluhující osoby si před zahájením provozní instalace a uvedením čerpadla do provozu jeho text důkladně pročetli. Je rovněž nutné, aby návod k obsluze byl v místě provozní instalace čerpadla neustále k dispozici.

Dodrženy musí být nejen výše uvedené všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené pod tímto bodem pro bezpečnost, ale také veškeré specifické bezpečnostní pokyny, uvedené pod ostatními základními body.

Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti, jsou označeny symbolem



nebo v případech zahrnujících elektrickou bezpečnost symbolem



Bezpečnostní pokyny, které musí být vzaty v úvahu z důvodu bezpečného provozu čerpadla nebo čerpacího soustrojí a (nebo) ochrany samotného čerpadla nebo čerpacího soustrojí, jsou označeny návštěstím

POZOR !

Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení by mohlo ohrozit kvalitu životního prostředí jsou označeny symbolem



3.0 DOPRAVA, BALENÍ A PŘECHODNÉ SKLADOVÁNÍ

3.1 Doprava

Čerpací soustrojí je běžně doprovázeno drahou nebo nákladními auty. Při dopravě musí být čerpací soustrojí zajištěno tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob, poškození výrobku či dopravních prostředků.

3.2 Balení

Balení čerpacího soustrojí a náhradních dílů se provádí podle požadavků zákazníka v objednávce. Čerpadlo má zaslepena vstupní a výstupní hrdla, aby se zabránilo vniknutí nečistot do vnitřního prostoru čerpadla.

3.3 Skladování, konzervace

POZOR !

Čerpací soustrojí nebo jeho součásti musí být uskladněny v suchých a bezprašných prostorách. U čerpacího soustrojí může být teplota při skladování v rozmezí od -8 °C do +40 °C. Čerpadlo určené ke skladování musí mít pryzovou vložku statoru potřenu ochranným povlakem např. glycerinem a musí být chráněna před přímým slunečním zářením, náhlými změnami teploty, nečistotami a chemickýmivlivy. Nejméně 1x za rok je nutno překontrolovat stav konzervace statoru. Maximální doba skladování dílců z prýže jsou 3 roky ode dne výroby.

4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

4.1 Seznam hlavních dílů soustrojí

Seznam hlavních dílů soustrojí je uveden včetně sestavení čerpadla v Technických listech.

4.2 Technický popis čerpadla

Jednovřetenové čerpadlo se skládá z části mechanické a hydraulické.

Mechanická část

Kozlík je opatřen patkami pro uchycení na základovou desku. Hřídel kozlíku, uložený ve dvou valivých ložiskách, přenáší kroutící moment motoru pomocí kloubů na spojovací hřídel a vřeteno. V prostoru ucpávky je kozlík opatřen odkapní trubkou. Hřídel je v místě ucpávky opatřen návarem odolným proti optřebení. Ložiskový prostor, z části naplněný tu kem (T-V2-ČSN 65 6915), je chráněn proti vniknutí nečistot těsněními kroužky Gufero. Ložiskový prostor je uzavřen víkem kozlíku.

Hydraulická část

Hydraulická část má tyto hlavní díly:

- **sací těleso** - je opatřeno hrdelem podle ČSN 13 7791. Pro dopravu velmi hustých kapalin je těleso opatřeno násypkou a spojovací tyč je opatřena podávacím šnekem - viz. Technický list čerpadla EPN.
- **vřeteno** - je ukončeno hlavicí pro kloub. Činná část vřetena má tvar jednochodého oblého závitu.
- **stator** - je tvořen ocelovou trubkou s navulkani zovanou vložkou z potravinářské prýže. Dutina prýzové vložky má tvar dvouchodého oblého závitu.
- **výtláčné hrdo** - je umístěno v axiálním směru a má patku pro uchycení k základové desce.

POZOR !


Při změně smyslu otáčení, viz. čl. 4.5, je zaměněna funkce sacího a výtláčného hrdu.

- **Ucpávka** - je vložena do tělesa ucpávky může být trojího provedení:
 - Ucpávka s provazcovým těsněním (obr. 1a, 1b, 1c, 1d) v různém materiálovém provedení provozou podle požadovaných provozních podmínek. Těsnění je dotlačováno víkem pomocí šroubů a matic. V tělesu ucpávky jsou našroubovány dva nátrubky (1a, 1b, 1c) pro přívod a odvod proplachovací kapaliny.

Podle vlastností čerpané látky a požadavků provozu lze ucpávku provozovat jako:


Ucpávku proplachovanou (obr. 1a) - přivádíme-li proplachovací kapalinu spodním nátrubkem o maximálním tlaku 0,15 MPa vyšším než je tlak před ucpávkou a odvádíme ji nátrubkem horním.

Část proplachové kapaliny se smíísí s čerpanou látkou.




Obr. 1a

Ucpávku neproplachovanou odváděnou (obr. 1b) - prolínající čerpaná látka je z tělesa čerpadla odváděna spodním nátrubkem. Horní nátrubek je uzavřen.




Obr. 1b

Ucpávku proplachovanou uzavřenou (obr. 1c) - přivádíme-li do dolního nátrubku uzavírací kapalinu o tlaku asi 0,05 MPa vyšším než je tlak před ucpávkou v tělesu čerpadla. Část uzavírací kapaliny se smíísí s čerpanou látkou. Horní nátrubek je uzavřen. Tato ucpávka se používá při čerpání látek, které nesmí ucpávkou proniknout mimo čerpadlo. Toto provedení ucpávky je základní a je běžně dodáváno s každým čerpadlem.




Obr. 1c

Ucpávka je uzavřena dvěma zátkami (obr. 1d). Čerpaná látka prokopává přes ucpávkovou příručku.




Obr. 1d


- Ucpávka mechanická (obr. 2a, 2b, 2c) - tato ucpávka se používá při požadavku na menší průsak čerpané látky. Podle charakteru čerpané látky je stanoven druh mechanické ucpávky, konstrukční uspořádání a škrceňní přívodu do prostoru mechanické ucpávky. Je možné volit přivádění po případě odvádění proplachové vody z prostoru ucpávky. Otvory pro přívod a odvod proplachové kapaliny jsou u dodaného čerpadla zazátkované. Proplachová kapalina musí mít tlak o 0,1 MPa vyšší než je tlak před ucpávkou.



Obr. 2a




Obr. 2b



Obr. 2c

Ucpávka manžetová (obr. 3) - je použitelná u čerpadel s násypkou na tělese (čerpadla EPN).

Manžeta z potravinářské pryže je vsazena mezi přítlačný kroužek a opěru manžety.



Obr. 3

Každá ucpávka zamontovaná v čerpadle může být vzájemně nahrazena jinou ucpávkou podle obr. 1, 2 nebo 3., toto je však třeba uvést v objednávce.

Všechny díly hydraulické části jsou spojeny v jednom celek dvěma šrouby do kozlíku čerpadla. Po uvolnění jejich matic lze jednotlivé díly hydraulické části demontovat bez použití dalších nástrojů. Tím je umožněna snadná a rychlá montáž a demontáž hydraulické části čerpadla, jeho čištění a výměna dílců.

4.3 Materiálové provedení

Kovové díly hydraulické části, přicházející do styku s čerpanou látkou, jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli. Pro stator a kryt kloubu je použito zdravotně nezávadné potravinářské pryže. Těleso kozlíku je z hliníkové slitiny, hřídel kozlíku je z nerezové oceli.

4.4 Funkce čerpadla

Za chodu čerpadla se vřeteno s jednochodem závitem otáčí v dutině statoru. Tím se vytvářejí mezi vřetenem a dutinou statoru prostory, do kterých se nasává čerpaná látka. Tyto prostory, vyplňené

čerpanou látkou, se při pohybu vřetena posouvají ve směru podélné osy čerpadla a tak dopravují látku ze sacího prostoru do výtlaku. Dodávané množství je v zásadě závislé jen na rozdílu mezi vřetenem a statoru a počtu otáček vřetena.

4.5 Pohon a smysl otáčení

Pohon čerpadla obstarává elektromotor, příp. spalovací motor, buď přímo, nebo s převodovkou, a to vždy přes pružnou spojku.

POZOR !

Čerpadlo je konstrukčně provedeno tak, že umožňuje chod v obou smyslech otáčení, což poskytuje libovolnou volbu polohy sacího a výtlacného hrdla. Doporučuje se používat levotočivého smyslu otáčení a jen ve výjimečných případech (kdy se jedná o dosažení vyššího vakua) pravotočivého smyslu. Čerpadlo s násypkou (provedení EPN) má smysl otáčení vždy levotočivý. Smysl otáčení je na čerpadle vyznačen šipkou a za provozu musí být dodržován.

5.0 PROVOZNÍ INSTALACE A MONTÁŽ

Čerpací soustrojí musí být umístěno v prostředí, které je potvrzeno v objednávce, a to tak, aby bylo pohodlně přístupné a mělo dostatečný prostor také pro obsluhu a demontáž.

5.1 Elektrická instalace




Veškerou elektroinstalaci včetně úprav smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a to podle platných norem a v souladu s místními předpisy. Čerpací soustrojí se smí připojit jen k sítii ježíž parametry (napětí, kmotřecet) odpovídají údajům uvedeným na štítku čerpadla. Schéma zapojení je na štítku ve svorkovnici motoru. Motor musí být chráněn proti nadproudu a zkratu na hodnotu uvedenou na údajovém štítku. Nadproudová charakteristika ochrany musí být třídy spouště 10 nebo 10 A.

Kabel vedený k svorkovnici elektromotoru, musí mít takovou délku, aby umožnil manipulaci s elektromotorem (demontáž spojky, demontáž čerpadla) bez odpojení kabelu ze svorkovnice.

5.2 Usazení soustrojí na základ

Pro každé čerpací soustrojí je dodáván rozměrový náčrt, z něhož jsou patrný rozměry základu včetně rozmístění a rozměrů otvorů pro základové šrouby. Čerpací soustrojí se společnou základovou deskou se postaví na zatravný základ. Základová deska se základovými šrouby s našroubovanými maticemi se podloží na obou stranách čtyřmi klíny - obr. 4.


Tabulka 1



Obr. 4

Základové šrouby musí volně viset v otvorech a nesmí být ze svíslé polohy vychýleny.

Po vyrovnaní základové desky do vodorovné polohy se vyplní volné prostory v děrách kolem základových šroubů betonem. Po zatvrdení se dotáhnou matice základových šroubů a případné odchytky základové desky od vodorovné roviny se vyrovnají vloženými klíny. Povolená odchytlka od vodorovné roviny je max. 1 mm / 1 m. Po provedení bednění kolem základu se deska zaleje betonem - obr. 5.



Obr. 5

Pro prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu a snadnou čistitelnost okolí čerpadla je možné použít základové desky se stavitelnými patkami pro postavení soustrojí na podlahu.

5.3 Vyrovnání soustrojí

Po usazení soustrojí na základ následuje vyrovnaní souososti os hřídel motoru a čerpadla na předepsané hodnoty, uvedené v „Návodech k montáži“ dodaných typů spojek.


Pro typy spojek dodaných výrobcem čerpadla platí hodnoty v tab. 1.

Velikost spojky *)	Přesazení os hřídelí Δx (mm)	Vychýlení os hřídelí Δy (mm)	Vzdálenost „z“ mezi polovinami spojky (mm)
40 - 63	0,060	0,185	0,5 - 1
64 - 125	0,065	0,200	4
126 - 160	0,070		5
161 - 200			
201 - 250	0,080	0,220	
251 - 315			8
316 - 355			
356 - 400	0,090	0,240	10


*) označení podle průměru kotoučů

Úchytky souososti os hřídelí s nasazenými spojkovými kotouči se kontrolují:

- nožovým nebo jiným kontrolním pravítkem překládaným minimálně na čtyřech místech po 90° k obvodové válcové ploše hnacího a hnaneho kotouče spojky (obr. 6). Tímto způsobem se zjišťují úchytky souososti Δx vzniklé přesazením os hřídel motoru a čerpadla.
- plochým dutinovým měřidlem (obr. 7) vkládaným do spáry mezi hnací a hnany kotouč nejméně ve čtyřech místech po 90°. Tím se zjišťují úchytky souososti y_1 a y_2 .



Obr. 6

 $\Delta y = y_1 - y_2$

Obr. 7

Při vyrovnaném soustrojí musí být dodržena také vzdálenost „z“ mezi kotouči spojek - viz. tabulka 1.

[POZOR]

Pokud je čerpadlo a pohon kompletován mimo výrobní závod až na místě instalace, je nezbytné při nasazování spojky postupovat podle pokynů výrobce spojky! Není povoleno pálplopy nasazovat narážením, nebezpečí poškození ložiska! Před nasazením pálplopy na hřídel čerpadla a pohoru se provede jejich nahřátí asi na 250 °C.

Spojka mezi čerpadlem a elektromotorem musí být chráněna krytem dle EN 809, EN 953!

5.4 Montáž potrubí

Světlost sacího i výtlacného potrubí musí být volena minimálně stejného průměru jako je světlost obou hrdel čerpadel. Na sací a výtlacné potrubí je nutno přivařit nátrubky mlékárenského potrubí dodávaného s čerpadlem

[POZOR !]

Převlečné matice šroubení musí být nasunuty na potrubí před přivařením nátrubků!

Před montáží potrubí k čerpadlu se musí demontovat hydraulická část čerpadla a odstraní se konzervační prostředky (z vřetena, spojovacího hřídele, hlavic atd.), např. teplou vodou!

[POZOR !]

Před montáží k čerpadlu potrubí musí být:

- zbaveno okuí, otřepů a všech nečistot, u svařeného potrubí očistit sváry i uvnitř;
- důkladně proplácchnuto a odstraněny nečistoty;
- uchyceno tak, aby vlastní hmotnosti a případnou nesouosostí nepůsobilo na hrdla čerpadla.

Sací potrubí

Sací potrubí má být co nejkratší, pokud možno přímé, bez zbytečných armatur, ohybů a naprostě těsné.

Sací potrubí s pozitivní sací výškou - hladina kapaliny v otevřené nádrži je niž než je osa čerpadla

- potrubí k čerpadlu v rovné části má stoupat se sklonem asi 1:50;
- u čerpadel s velkou sací výškou a dlouhým sacím potrubím a u čerpadel pracujících přerušovaně musí být opatřen spodní konec potrubí sacím košem se zpětnou klapkou;
- u čerpadel s malou sací výškou a krátkým potrubím stačí spodní konec potrubí chránit sacím sítěm, které zabraňuje vniknutí větších pevných částic do čerpadla, je nutno však zajistit zahlcení čerpadla;
- u mobilních čerpadel - obr. 8 - (na podvozku nebo u čerpadla se základovou deskou s patkami) je možné místo pevného potrubí použít savice odpovídající světlosti a v jakosti odpovídající čerpané kapalině;

Maximální sací výška a maximální velikost pevných částic jsou uvedeny v Technickém listu.

[POZOR !]

Při čerpání velmi hustých až kašovitých kapalin však sací koš nebo ochranné síť způsobuje velký odpor. Je proto nutné sací výšku snížit na minimum, nebo použít sací potrubí s nátokem kapaliny do čerpadla (negativní sací výška). V mimořádných případech ponechat vstupní otvor do sacího potrubí bez sacího koše nebo síta, je nutno však zajistit, aby čerpadlo

se zahlceným sacím a výtlacným prostorem nasálo nejpozději do 2 vteřin a aby do čerpadla nevnikly tvrdé předměty nepřiměřené velikosti.

Při čerpání mimořádně hustých kapalin je nutné použít čerpadla s podávacím šnekem a s násypkou (provedení EPN).

Sací potrubí s negativní sací výškou - hladina kapaliny v otevřené nádrži je vyšší než osa čerpadla a přitírá k čerpadlu vlastním spádem

- v potrubí je nutný uzavírací ventil pro případnou demontáž nebo opravu čerpadla;
- potrubí je nutno opatřit ochranným sítěm proti nežádoucímu vniknutí tvrdých předmětů.

Výtlacné potrubí

Má být co nejkratší, pokud možno přímé a bez zlomů.


- u mobilních čerpadel - obr. 8 - (na podvozku nebo u čerpadla se základovou deskou s patkami) je možné místo pevného potrubí použít hadice odpovídající světlosti a v jakosti odpovídající čerpané látky;
- v potrubí je nutný uzavírací ventil nebo zpětná klapka pro případnou demontáž nebo opravu čerpadla.

[POZOR !]

Do výtlacného potrubí musí být vrzen pojistný ventil seřízený na maximální provozní tlak (event. i s obtokem a situovat ho tak, aby nedocházelo ke zvyšování teploty dopravované látky), který chrání soustrojí proti přetížení a poškození při případném ucpání výtlacného potrubí nebo zavřeném ventilu. Může být dodán jako příslušenství na zvláštní požadavek v objednávce.

[POZOR !]

Vždy je nutné učinit taková opatření, aby ve výtlacném i sacím prostoru čerpadla a ve výtlacném i sacím potrubí nedocházelo k sedimentaci čerpané kapaliny za klidu nebo i za provozu čerpadla!



6.0 POSTUP PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

6.1 Příprava soustrojí ke spuštění

- překontrolovat elektrickou instalaci, zda odpovídá bezpečnostním předpisům;

- čerpadlo a sací řád zaplnit čerpanou látkou;

[POZOR !]

Čerpadlo nesmí běžet na sucho bez čerpané látky, nebezpečí zadření vřetena a poškození ucpávky!

- provést kontrolu otevření uzavíracích orgánů v sacím a výtlacném potrubí čerpadla;

[POZOR !]

Čerpadlo nesmí být spuštěno do uzavřeného výtlaku.

- vyzkoušet správný směr otáčení podle směrové šipky na čerpadle krátkým zapnutím soustrojí;
- otevřít přívod kapaliny do proplachované ucpávky;
- při dalším uvádění čerpadla do provozu se přesvědčit, zda kapalina přes všechna opatření nesedimentovala v čerpadle nebo v potrubí;
- zkонтrolovat provoz ucpávky.

6.2 Seřízení pojistného ventilu

Pokud je ventil dodán se soustojím z výrobního závodu, je seřízený na provozní tlak podle objednávky.

7.0 OBSLUHA A ÚDRŽBA

7.1 Obsluha ucpávky za provozu

Ucpávka s provazcovým těsněním

Ucpávka má jen mírně a rovnoměrně ukapávat, poněvadž pronikající kapalina ucpávku maže a chladí. Jakmile se pronikání kapaliny ucpávkou zvýší, je nutno za provozu dotáhnout rovnoměrně oba šrouby ucpávky tak, aby nenastalo její zkřížení. Po dotažení kontrolejte teplotu ucpávky, zda není podstatně vyšší, než teplota hydraulického dílu. V případě, že ucpávkové víčko nelze víc dotáhnout, je nutné do ucpávkového prostoru doplnit jeden ucpávkový kroužek. Nedojeďte-li ke zlepšení, je nutné čerpadlo zastavit a všechno staré těsnivo z ucpávkového prostoru vyjmout a nahradit novými ucpávkovými kroužky předepsaného rozměru a jakosti. Průsak u nového ucpávkového těsnění má činit asi 50 ± 100 kapek/min., u usazeného těsnění 10 ± 50 kapek/min.

Při montáži nového těsnění dodržujte tyto zásady:

- při výměně provazcových kroužků nikdy nedopiňujte již použité provazcové kroužky;
- nové ucpávkové kroužky musí být čisté a nepoškozené. Provazec se namotá na trn o průměru hřídele ucpávce a ostrým nožem se rozřeze na potřebný počet dílů. Provazec je nutno uříznout pod úhlem 45°. Jednotlivé díly stočené v kroužky vkládejte do předem vyčištěného ucpávkového prostoru tak, aby spoje jednotlivých kroužků byly pootočeny o 180°. **Provazec se nikdy nesmí vkládat do ucpávkového prostoru ve šroubovici.**
- ucpávkové víko se před spuštěním čerpadla po utažení mírně uvolní
- velikost provazcového těsnění je pro 65-EPA 8 x 8 mm, pro 80-EPA, EPN 10 x 10 mm, materiál určuje výrobce podle čerpané látky.

Ucpávka mechanická

Při větším odkapávání látky z mech. ucpávky je nutno čerpadlo odstavit a provést revizi těsnicích kroužků.

Kontrolu opotřebení dílů mechanické ucpávky a její případnou opravu či výměnu je nutno svěřit servisu, nebo výrobnímu závodu.

[POZOR !]

Čerpadlo nesmí běžet na sucho bez čerpané látky, nebezpečí přehřátí a zničení mechanické ucpávky!

Ucpávka manžetová

Používá se jen u provedení čerpadla EPN, za provozu nevyžaduje žádnou obsluhu. V případě průniku čerpané látky, je manžeta poškozena a vyžaduje výměnu.

7.2 Mazání

Ložiskový prostor je u nového čerpadla v předepsaném množství naplněn tukem ve výrobním závodě. Při osmihodinovém provozu denně, je nutné tuk vyměnit po 3 letech, při šestnáctihodinové pracovní době již po 1 1/2 roce. Výměna se provede po demontáži mechanické části, ložiskový prostor, ložiska a ostatní součásti se důkladně zbaví starého tuku a promyjí řídkým olejem.

[POZOR !]

Ložiskový prostor je třeba vyplnit tukem T-V2 ČSN 65 6915 do poloviny maximálně do 3/4 a ložisko vyplnit tukem úplně. Nadmerné zvyšování množství tuku v ložiskovém prostoru vede k zahřívání ložisek, proto je nutné po každé výměně tuku sledovat určitou dobu teplotu ložisek, která nesmí překročit 70 °C.

7.3 Zastavení čerpadla

Zastavení čerpadla se provede přerušením dodávky elektrického proudu pro elektromotor.



Je nepřípustné před zastavením čerpadla uzavřít sací nebo výtlacný ventil, mohlo by dojít k poškození čerpadla nebo motoru!

Po vypnutí elektrického proudu zastavte přítok kapaliny do proplachované ucpávky.

7.4 Demontáž čerpadla

[POZOR !]

Při jakékoli manipulaci s čerpadlem, nebo pohněm, (demontáž apod.) je nutno se přesvědčit zda je soustrojí odpojenou od sítě a že nemůže dojít k jeho spuštěním omylem!

Jelikož pro demontáž i montáž čerpadla je nutné speciální náradí a přípravky doporučujeme ji svěřit odbornému servisu.

Demontáž hydraulické části

Při přerušení čerpání na delší dobu je nutné čerpadlo ošetřit podle směrnic platných pro příslušný výrobní proces, v němž čerpadlo pracuje. V tomto případě doporučujeme demontovat hydraulický díl, vyprázdnit a vyčistit ucpávkový prostor, kovové díly nakonzervovat a pryžové části uložit, aby se skladováním nepoškodily. Pro skladování pryžových dílů jsou nevhodnější prostory s relativní vlhkostí asi 65 %,

při nichž teplota jen mírně kolísá v rozmezí od +10 do +20 °C. Prostory musí být dobré větrány a nesmí v nich být uskladněna motorová paliva, mazadla a chemikálie. Pryžové součásti nesmějí být vystaveny slunečnímu svitu a sálavému teplu.

Demontáž se provede následovně:

Čerpací soustrojí 65-EPN, EPA-160 - viz. sestavení na Technickém listě

- odvodní se sací a výtlacné potrubí a odpojí se od čerpadla;
- uvolní se matice na podpěre výtlacného tělesa (1310);
- uvolní se matice stahovacích šroubů;
- postupně se demontuje axiální hrdlo (1310), stator (1130) a sací těleso (1200);
- otvorem v kozlíku (3410) se uvolní a vysune kolík (2181.1);
- tahem ve směru osy se uvolní hlavice (7000);
- uvolní se ucpávka, před demontáží proplachované provazcové ucpávky je nutné vyšroubovat nátrubky ucpávky (6552);
- uvolní se objímky (6544.1; 6544.2), stáhne se kryt kloubu (2186.1), pojistný kroužek a kroužek kloubu. Po vysunutí kolíku (2181), se uvolní z kloubu i spojovací tyč (2180.2) a podložka spojovací tyče (4223).

Čerpací soustrojí 80-EPN, EPA-400 - viz. sestavení na Technickém listě

- odvodní se sací a výtlacné potrubí a odpojí se od čerpadla;
- uvolní se stahovací matice a odklopí se stahovací šrouby;
- uvolní se matice držáku (1310);
- demontuje se držák a výtlacné těleso (1310);
- stáhne se stator (1130) z vřetena (2500);
- demontuje se sací těleso (1200);
- uvolní se objímky (6544.1; 6544.2) krytu kloubu (2186.1) a ten se stáhne ke středu spojovací tyče (2180.2);
- uvolní se zajišťovač kroužek a stáhne se kroužek hlavice;
- poklepe se na čelo kolíku (2181), vyrazí se z pouzder (2182; 2184) a tím se uvolní spojovací tyč (2180.2);
- pootočením se uvolní a vytáhne kámen (4223.1) pomocí závitu M8;
- vyšroubuje se šroub (6571.2) s těsněním;
- pomocí odtlačovacího šroubu se stáhne hlavice (7000);
- vyšroubuje se nátrubky ucpávky (6578);
- stáhne se těleso ucpávky s kompletní ucpávkou (4140);
- demontuje se ucpávka (4140).

Demontáž mechanické části

Čerpací soustrojí 65-EPN, EPA-160 - viz. sestavení na Technickém listě

- stáhne se polovina hnací spojky z hřídele kozlíku (3410);
- vytáhne se hřídelový těsnící kroužek (4315.1) a pomocí speciálních kleští pojistný kroužek;
- tlakem nebo mírným poklepem na čelo konce hřídele kozlíku (3410) se vysune hřídel (2120) i s ložisky (3011.1; 3011.2);

Čerpací soustrojí 80-EPN, EPA-400 - viz. sestavení na Technickém listě


- stáhne se přípravkem pružná spojka z konce hřídele kozlíku (3410);
- uvolní se šrouby a stáhne se výko (4213.1);
- stáhne se těsnící kroužek gufero (4315.2);
- vyrazí se hřídel z kozlíku (3410) včetně ložisek (3011.1; 3011.2).

Montáž čerpadla se provede opačným způsobem.

[POZOR!]

Při montáži kloubu čerpadla 80-EPA, EPN-400 je nutné, aby čelo spojovací tyče (2180.2) bylo opřeno o kámen (4223.1). Vůle není přípustná! Vůli vymezíme tím, že kámen podložíme kruhovou podložkou požadovanou výšky „x“ (obr. 9). Celý kloub se zaplní mazivem splňujícím potravinářské předpisy (např. PARALIQ-GA 343, výrobce fa ESSO).

Kolík na čele sacího tělesa musí zapadnout do otvoru v kozlíku, a je nutno kontrolovat, zda je těsnění správně nasazeno!



Obr. 9

8.0 NÁHRADNÍ DÍLY

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést:

- typ čerpadla;
- výrobní číslo čerpadla;
- číslo posice součásti podle seznamu na Technickém listě;
- jmenné označení součásti;
- počet kusů;
- podle možnosti také číslo zakázky, podle níž byla uskutečněna původní dodávka čerpadla.

Typ čerpadla a jeho výrobní číslo je uvedeno na údajovém štítku, který je připevněn na čerpadle.

8.1 Doporučené náhradní díly

Seznam doporučených náhradních dílů je uveden v příslušném Technickém listě.

9.0 PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

				PŘÍČINA		OPATŘENÍ
X	X	X		Sacím potrubím je přisáván vzduch		1
X		X		Čerpadlo není před spuštěním zaplněno čerpanou látkou		2
X		X		Velká sací výška		3
X		X		Opačný směr točení		4
X	X	X		Velké odpory v sacím potrubí		5
X	X	X	X	Opotřebovaná hydraulická část (vřeteno + stator)		6
X		X		Uzavřen sací řád		7
		X	X	Vřetena se zadřívají v tělese čerpadla		8
	X		X	Změna viskozity čerpané kapaliny		9
X		X		Velký přesah mezi vřetenem a statorem		10
	X		X	Nesprávně nastavený pojistný ventil		11
			X	Spojka není vyrovnaná		12
			X	Čerpadlo nebo elektromotor nejsou dostatečně připevněny		13
		X		Provazcová ucpávka málo dotažena		14
	X			Provazcové těsnění znehodnoceno		15
	X			Povrch hlavice v místě provazcové ucpávky poškozen		16
	X		X	Vydělený hřídel v místě provazcové ucpávky		17
	X		X	Poškozené těsnící kroužky mechanické ucpávky		18
		X		Provazcová ucpávka silně dotažena		19
		X		Provazcová ucpávka dotažena jednostranně		20
			X	Provazcovou ucpávkou neproniká žádná látka		21
	X	X	X	Pokles otáček hnacího motoru		22
X	X		X	Poškozen hnací motor		23
			X	Zvýšení sací výšky		24
			X	Zvýšení odporů na výtlaku		25

9.1 Opatření k odstranění poruch

Při poruchách a závadách čerpadel se obraťte na servisní opravnu uvedenou v záručním listě.



Veškerou elektroinstalaci včetně úprav smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a to podle platných norem a v souladu s místními předpisy.

- Přezkoušet těsnění. Spoje potrubí utáhnout. Zvýšit sací hladinu čerpané látky, vyloučit výfuk na vtoku.
- Neprodleně čerpadlo zastavit, zahlit a zařazením zpětné klapky nebo sacího koše zajistit zahlcení sacího potrubí.
- Upravit na původní hodnotu. Zvýšit sací hladinu čerpané kapaliny.
- Neprodleně čerpadlo zastavit, změnit elektrické zapojení.
- Očistit sací sítě. Vyčistit sací potrubí. Zkontrolovat, zda je zcela otevřen uzavírací ventil sacího potrubí.
- Poškozenou součást nahradit novým dílcem.
- Neprodleně čerpadlo zastavit. Zcela otevřít ventil sacího potrubí.
- Neprodleně čerpadlo zastavit. Demontovat vřetenou, zjistit příčinu zadření, vyčistit, případně vyměnit poškozené dílce.
- Změřit viskozitu čerpané látky a porovnat ji s hodnotou uvedenou v objednávce. Uvést na původní stav.
- a) Protočít vřetenem ve směru otáčení při vypnutém elektromotoru od sítě.
POZOR! Zajistit, aby při protáčení nedošlo ke spuštění elektromotoru.
b) Čerpadlo demontovat, vřetenou i dutinu namazat vhodnou tekutinou (vzhledem k použité pryži statoru) a vřetenem v dutině statoru několikrát protočit.
c) Vyměnit stator.
- Nastavit správnou hodnotu přepouštěcího tlaku pojistného ventilu podle maximálního provozního tlaku.
- Spojku vyrovnat podle čl. 5.3.
- Dotáhnout upevňovací šrouby čerpadla a elektromotoru
- Ucpávku rovnoměrně dotáhnout podle čl. 7.1.
- Těsnění vyjmout, upcpávkový prostor vyčistit a vyplnit novým upcpávkovým těsněním podle čl. 7.1.
- Hlavici v místě upcpávky přebrousit nebo nahradit novou.
- Hřídel v místě upcpávky přebrousit nebo nahradit novým.
- Pryžové těsnící kroužky vyměnit. Při poškození uhlíkových nebo kovových kroužků vyměnit mechanickou upcpávku.
- Matice upcpávkových šroub uvolnit, zvýšit se průsak čerpané látky upcpávkou.
- Matice upcpávkových šroub uvolnit a pak rovnoměrně dotáhnout podle čl. 7.1.
- Matice upcpávkových šroub uvolnit, nenastane-li zlepšení, nahradit staré upcpávkové těsnění novým.
- Zjistit příčinu. Může být způsobeno příčinou podle opatření 8, 9, 10, 23 apod.
- Překontrolovat (i přívod elektrického proudu), zjištěnou závadu odstranit.
- Upravit na původní hodnotu. Zvýšit hladinu kapaliny v sací nádrži.
- Zjistit příčinu (usazeniny ve výtláčeném potrubí, příškrčený ventil na výtlaku), odstranit.

10.0 SEZNAM DOKUMENTACE

Spolu s čerpacím soustrojím je běžně dodávána tato dokumentace:

- návod k obsluze čerpadla;
- návod k obsluze elektromotoru (v případě dodávky elektromotoru);
- záruční list;
- návod k obsluze subdodávky.

Na požadavek v objednávce:

- diagram čerpadla;
- rozměrový náčrt;
- sestavení.

11.0 ZÁRUKA

Záruční podmínky čerpadla jsou stanoveny v dodávacím listě dodávaném s každým čerpadlem. V záruční době může provádět demontáž čerpadla jen výrobní závod, nebo jím určené servisní opravny.

12.0 ROZSAH DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tabulka 2

Druh pohonu podle ČSN 11 0021	1, 2	3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 44, 47
Základové šrouby + matice + podložky	ne	ano
Pojišťovací ventil	na požadavek v objednávce	
Kompletní přesuvná matice ČSN 13 7791.1,2,4	ano	

13.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu čerpadla / čerpacího soustrojí (ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).

Druh odpadu	Kód *)	Kategorie *)	Způsob nakládání
Papírový a/nebo lepenkový obal	15 01 01	0	využitelný odpad - po vytřídění nutno předat oprávněné osobě provádějící odběr a výkup odpadů nebo druhotných surovin
Papír a/nebo lepenka	20 01 01	0	
Kabely	17 04 08	0	
Ostatní vyřazená zařízení - kovové dílce čerpadel (bez zbytků oleje)	16 02 05	0	
Ostatní vyřazená zařízení - nekovové dílce čerpadel (např. u hhlíku, karbidu, keramiky, SiC)	16 02 05	0	ostatní odpad - nutno shromáždit a předat provozovateli skládky odpadu
Ostatní vyřazená zařízení - pryžové dílce čerpadel	16 02 05	0	ostatní odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění ve spalovně odpadu
Dřevěný obal	15 01 03	0	
Plastový obal - fólie z PE	15 01 02	0	
Drobné plastové předměty **)	20 01 03	0	
Nechlorovaný motorový, převodový a/nebo mazací olej	13 02 02	N	nebezpečný odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění k tomu oprávněné osobě
Ostatní motorové, převodové a/nebo mazací oleje	13 02 03	N	
Ostatní rozpouštědla a jejich směsi s konzervačními prostředky (mimo biologicky odbouratelných)	14 01 03	N	
Výrobky z dehtu - nepískovaná lepenka	17 03 03	N	
Zařízení s obsahem volného azbestu	16 02 04	N	v současné době se nepoužívá

*) Viz vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů

O - znamená odpad ostatní

N - znamená odpad nebezpečný

) **POZOR !

Polytetrafluoretylen (teflon, PTFE) nesmí být vzhledem k toxicitě spalin spalován jinde než ve spalovně odpadu!




Zpětný odběr a využití odpadu z obalu je zajištěn v rámci kolektivního systému EKO-KOM ve smyslu požadavku zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. Informace o sběru, třídění a využití odpadu z obalu jsou uvedeny na internetových stránkách www.ekokom.cz.



TECHNICKÝ LIST VŘETENOVÉHO ČERPADLA

65-EPA-160-5-GU-..

NO 00 076.01/0106



1130	- stator	2500	- vřeteno	4531	- těsnění statoru
1200	- sací těleso	3011.1	- ložisko	4551	- kroužek
1310	- výtláčné těleso	3011.2	- ložisko	4610	- těsnící kroužek
2120	- hnací hřídel	3410	- kozlík	6544.1	- objímka
2180.2	- spojovací tyč	4140	- ucpávka	6544.2	- objímka
2181	- kolík	4223	- podložka	6546	- pojistný kroužek
2181.1	- kolík	4315.1	- gufero	6552	- nátrubek ucpávky
2186.1	- kryt kloubu	4315.2	- gufero	7000	- hlavice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukční provedení	00 nebo 80
Objemový průtok	Q_n (cm ³ .ot)
Zaručovaný průtok	Q_s (l.s ⁻¹)
Maximální otáčky	n_{max} (min ⁻¹)
Zkušební otáčky	\bar{n}_s (min ⁻¹)
Manometrický tlak ve výtláčném hridle	$p_{v,man}$ (MPa)
Manometrický tlak v sacím hridle *	$p_{s,man}$ (MPa)
Zaručovaný příkon	P_s (kW)
Maximální velikost pevných částic v látce	ϕ (mm)
Rozměry čerpadla	v; š; d (mm)
Hmotnost čerpadla **	G (kg)
Maximální teplota čerpané látky	t (°C)

) při smyslu otáčení vpravo je možné $p_{s,man}$ zvýšit na $p_{s,man}^$ = -0,08 MPa

**) Hmotnost je stanovena pro samostatné čerpadlo bez spojky.

Uvedené hodnoty platí při čerpání čisté vody o teplotě do 25°C,

při n_s ; $p_{s,man}$ = -0,02 MPa a $p_{v,man}$ = 0,5 MPa.Největší $p_{s,man}$ zaručující bezkvalitní provoz čerpadla je závislý na vlastnostech a teplotě dopravované látky a na provozních otáčkách.

POUŽITÍ

Čerpadlo se uplatňuje především v potravinářském průmyslu, lze je použít i ve farmaceutických, kosmetických a chemických závodech k dopravě kapalin a produktů.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Kovové díly hydraulické části, přicházející do styku s čerpanou látkou, jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli. Pro stator a kryt kloubu je použito zdravotně nezávadné potravinářské pryže. Těleso kozlíku je z hliníkové slitiny, hřídel kozlíku je z nerezové oceli.

SMYSL OTÁČENÍ

Čerpadlo je konstrukčně provedeno tak, že umožňuje chod v obou smyslech otáčení, což poskytuje libovolnou volbu polohy sacího a výtláčného hrdla. Doporučuje se používat levotočivého smyslu otáčení a jen ve vyjímečných případech (kdy se jedná o dosažení vyššího vakua) pravotočivého smyslu. Smysl otáčení je na čerpadle vyznačen šípkou a za provozu musí být dodržován.

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY


Pos.	Název	Základní sada ks	Rozšíře- ná sada ks
1130	stator	1	2
2180.2	spojovací tyč	-	2
2181	kolík	2	4
2186.1	kryt kloubu	2	4
2500	vřeteno	1	2
4140	těsnění	10	10
4223	podložka	2	4
4315.1	gufero	1	1
4315.2	gufero	1	1
4531.1	těsnění statoru	2	4
4551	kroužek	2	2
4610	kroužek	1	2
6544.1	objímka	2	4
6544.2	objímka	2	4
7000	hlavice	-	1

ZÁVISLOST VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ

Otáčky n (min ⁻¹)	Dopravní tlak čerpadla p_{db} (MPa)			
	0,2		0,5	
	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)
300	0,85	0,8	0,76	0,95
	převodovka 0,75 kW		převodovka 1,10 kW	
500	1,35	1,10	1,15	1,25
	převodovka 1,10 kW		převodovka 2,20 kW	
720	2,00	1,25	1,65	1,95
	elektromotor 2,20 kW		elektromotor 3,00 kW	
960	2,74	1,70	2,45	2,50
	elektromotor 2,20 kW		elektromotor 3,00 kW	

Hodnoty Q a P jsou pouze informativní

ROZMĚRY ČERPADLA



Typ čerpadla	a	b	b ₁	c	cd	e	g	h	h ₁	h ₂	k	l	m	m ₁	m ₂	4xφφφφ	p	r	s	t	u	v	D	D ₁	D ₂
65-EPA-160	575	693	57	120	32	25	12,5	125	200	-	63	970	60	125	150	9,5	17	180	-	-	-	-	DN 65	DN 65	Rd 95
65-EPN-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	320	4	444	285	-	-	-	
80-EPA-400	965	1170	85	190	50	40	30	150	295	-	100	1605	130	180	220	18	20	280	-	-	-	-	DN 80	DN 80	Rd 110
80-EPN-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	295	10	350	645	-	-	-	

Z přívod proplachovací (uzávěrné) kapaliny do upcpávky

Z₁ odvod proplachovací kapaliny z upcpávky


Změny textu, technických údajů a vyobrazení jsou vyhrazeny.



TECHNICKÝ LIST VŘETENOVÉHO ČERPADLA

65-EPN-160-5-GU-80

NO 00 076.02/0106



1130 - stator

1200.1 - násypka

1310 - výtláčné těleso

2120 - hnací hřídel

2180.3 - podávací šnek

2181 - kolík

2181.1 - kolík

2186.1 - kryt kloubu

2500 - vřeteno

3011.1 - ložisko

3011.2 - ložisko

3410 - kozlík

4140 - ucpávka manžetová

4223 - podložka

4315.1 - gufero

4315.2 - gufero

4531.1 - těsnění statoru

4610 - těsnící kroužek

6544.1 - objímka

6544.2 - objímka

6546 - pojistný kroužek

7000 - hlavice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukční provedení		80
Objemový průtok	Q_n (cm ³ .ot)	160
Zaručovaný průtok	Q_s (l.s ⁻¹)	1,15
Maximální otáčky	n_{max} (min ⁻¹)	500
Zkušební otáčky	n_t (min ⁻¹)	500
Manometrický tlak ve výtláčém hrdle	$p_{v,man}$ (MPa)	0,5
Manometrický tlak v sacím hrdle	$p_{s,man}$ (MPa)	0,0
Zaručovaný příkon	P_s (kW)	1,3
Maximální velikost pevných částic v látce	ϕ (mm)	10
Rozměry čerpadla	v; s; d (mm)	303x320x970
Hmotnost čerpadla **)	G (kg)	34
Maximální teplota čerpané látky	t (°C)	70

**) Hmotnost je stanovena pro samostatné čerpadlo bez spojky.

Uvedené hodnoty platí při čerpání čisté vody na teplotu do 25 °C,
při n_t , $p_{s,man} = 0,0$ MPa a $p_{v,man} = 0,5$ MPa.Největší $p_{s,man}$ zaručuje bezkavitační provoz čerpadla je závislý na vlastnostech a teplotě dopravované látky a na provozních otáčkách.

SMYSL OTÁČENÍ

Čerpadlo s násypkou má smysl otáčení vždy levotočivý. Smysl otáčení je na čerpadle vyznačen šipkou a za provozu musí být dodržován.

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Pos.	Název	Základní sada ks	Rozšíře- ná sada ks
1130	stator	1	2
2180.3	podávací šnek	-	2
2181	kolík	2	4
2186	kryt kloubu	2	4
2500	vřeteno	1	2
4140	ucpávka manž.	2	2
4223	podložka	2	4
4315.1	gufero	1	1
4315.2	gufero	1	1
4531.1	těsnění statoru	2	4
4551	kroužek	2	2
4610	kroužek	1	2
6544.1	objímka	2	4
6544.2	objímka	2	4
7000	hlavice	-	1

POUŽITÍ

Čerpadlo se uplatňuje především v potravinářském průmyslu, lze je použít i ve farmaceutických, kosmetických a chemických závodech k dopravě kapalin a produktů.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ


Kovové díly hydraulické části, přicházející do styku s čerpanou látkou, jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli. Pro stator a kryt kloubu je použito zdravotně nezávadné potravinářské pryže. Těleso kozlíku je z hliníkové slitiny, hřídel kozlíku je z nerezové oceli.

ZÁVISLOST VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ


Otáčky n (min^{-1})	Dopravní tlak čerpadla p_{db} (MPa)			
	0,2	0,5	Q (l.s^{-1})	P (kW)
300	0,85	0,8	0,76	0,95
	převodovka 0,75 kW	převodovka 1,10 kW		
500	1,35	1,10	1,16	1,25
	převodovka 1,10 kW	převodovka 2,20 kW		

Hodnoty Q a P jsou pouze informativní

ROZMĚRY ČERPADLA



Příruba násypky 65-EPN




Typ čerpadla	a	b	b ₁	c	ød	e	g	h	h ₁	h ₂	k	l	m	m ₁	m ₂	4x ø0	p	r	s	t	u	v	D	D ₁	D ₂
65-EPA-160	575	693	57	120	32	25	12,5	125	200	-	63	970	80	125	150	9,5	17	190	-	-	-	-	DN 65	RD 95	
65-EPN-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	320	4	444	285	-	DN 65	Rd 95	
80-EPA-400	965	1170	85	190	50	40	30	150	295	-	100	1605	130	160	220	18	20	280	-	-	-	-	DN 80	RD 110	
80-EPN-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	295	10	350	645	-	DN 80	Rd 110	

Změny textu, technických údajů a vyobrazení jsou vyhrazeny.



TECHNICKÝ LIST VŘETENOVÉHO ČERPADLA
80-EPA-400-10-GY-..

NO 00 076.03/0106



1130 - stator	2500 - vřeteno	4531.1 - kroužek
1200 - sací těleso	3011.1 - ložisko	4551 - kroužek
1310 - výtláčné těleso	3011.2 - ložisko	4610 - kroužek
2120 - hnací hřídel	3410 - kozlík	6544.1 - objímka
2180.2 - spojovací tyč	4140 - ucpávka	6544.2 - objímka
2181 - kolík	4213.1 - víko kozlíku	6571.2 - šroub
2182 - pouzdro	4223.1 - kámen	6578 - nátrubek ucpávky
2184 - pouzdro	4315.1 - gufero	7000 - hlavice
2186.1 - kryt kloubu	4315.2 - gufero	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukční provedení	00 nebo 80
Objemový průtok	Q_n (cm ³ .ot)
Zaručovaný průtok	Q (l.s ⁻¹)
Maximální otáčky	n_{max} (min ⁻¹)
Zkušební otáčky	n_r (min ⁻¹)
Manometrický tlak ve výtláčném hridle	$p_{v, man}$ (MPa)
Manometrický tlak v sacím hridle *)	$p_{s, man}$ (MPa)
Zaručovaný příkon	P (kW)
Maximální velikost pevných částic v látce	ø (mm)
Rozměry čerpadla	v; š; d (mm)
Hmotnost čerpadla **)	G (kg)
Maximální teplota čerpané látky	t (°C)

*) Při smyslu otáčení vpravo je možné zvýšit $p_{s, man}$ na -0,08 MPa.

**) Hmotnost čerpadla je stanovena pro samostatné čerpadlo bez spojky.

Uvedené hodnoty platí při čerpání čisté vody o teplotě do 25 °C,

při n_r , $p_{s, man} = -0,02$ MPa a $p_{v, man} = 1,0$ MPa.Největší $p_{s, man}$ zaručující bezkavitační provoz čerpadla je závislý na vlastnostech a teplotě doprovázané látky a na provozních otáčkách.

POUŽITÍ

Čerpadlo se uplatňuje především v potravinářském průmyslu, lze je použít i ve farmaceutických, kosmetických a chemických závodech k dopravě kapalin a produktů.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Kovové díly hydraulické části, přicházející do styku s čerpanou látkou, jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli. Pro stator a kryt kloubu je použito zdravotně nezávadné potravinářské pyré. Těleso kozlíku je z hliníkové slitiny, hřídel kozlíku je z nerezové oceli.

SMYSL OTÁČENÍ

Čerpadlo je konstrukčně provedeno tak, že umožňuje chod v obou smyslech otáčení, což poskytuje libovolnou volbu polohy sacího a výtláčného hrídla. Doporučuje se používat levotočivého smyslu otáčení a jen ve vyjímečných případech (kdy se jedná o dosažení vyššího vakua) pravotočivého smyslu. Smysl otáčení je na čerpadle vyznačen šípkou a za provozu musí být dodržován.

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY


Pos.	Název	Zákl. sada ks	Rozšířená sada ks
1130	stator	1	2
2180.3	spojovací tyč	-	2
2181	kolík	2	4
2182	pouzdro kloubu hřídele	2	4
2184	pouzdro hlavy	4	8
2186.1	kryt kloubu	2	4
2500	vřeteno	1	2
4140	ucpávkové těsnění	1	2
4223.1	kámen	2	4
4315.1	gufero	1	1
4315.2	gufero	1	1
4531.1	těsnění statoru	2	4
4551	kroužek	2	2
4610	kroužek	1	2
6544.1	objímka	2	4
6544.2	objímka	2	4

ZÁVISLOST VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ

Otáčky n (min ⁻¹)	Dopravní tlak čerpadla p_{d0} (MPa)							
	0,2		0,5		0,75		1,0	
	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)
300	2,20	1,30	2,00	2,10	1,70	2,50	1,60	3,40
	převodovka 2,20 kW		převodovka 3,00 kW		převodovka 3,00 kW		převodovka 4,00 kW	
500	3,85	2,00	3,20	3,20	3,00	4,00	2,80	5,45
	převodovka 3,00 kW		převodovka 4,00 kW		převodovka 5,50 kW		převodovka 7,50 kW	
720	5,50	4,80	5,20	6,00	4,80	7,20	4,50	8,50
	převodovka 5,50 kW		převodovka 7,50 kW		převodovka 7,50 kW		převodovka 11,00 kW	

Hodnoty Q a P jsou pouze informativní

ROZMĚRY ČERPADLA



Typ čerpadla	a	b	b ₁	c	d	e	g	h	h ₁	h ₂	k	l	m	m ₁	m ₂	4xφφ	p	r	s	t	u	v	D	D ₁	D ₂
65-EPA-160	575	693	57	120	32	25	12,5	125	200	-	63	970	80	125	150	9,5	17	180	-	-	-	-	DN 65	DN 65	Rd 95
65-EPN-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	320	4	444	285	-	-	-	
80-EPA-400	965	1170	85	190	50	40	30	150	295	-	100	1605	130	180	220	18	20	280	-	-	-	-	DN 80	DN 80	Rd 110
80-EPN-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	295	10	350	645	-	-	-	

Z přívod proplachovací (uzavírácí) kapaliny do ucpávky


Z₁ odvod proplachovací kapaliny z ucpávky

Změny textu, technických údajů a vyobrazení jsou vyhrazeny.



TECHNICKÝ LIST VŘETENOVÉHO ČERPADLA
80-EPN-400-10-GU-..

NO 00 076.04/0106



1130 - stator	2500 - vřeteno	4531.1 - kroužek
1200.1 - násypka	3011.1 - ložisko	4551 - kroužek
1310 - výtláčné těleso	3011.2 - ložisko	4610 - kroužek
2120 - hnací hřídel	3410 - kozlík	6544.1 - objímka
2180.3 - spojovací tyč - šnek	4140 - ucpávka	6544.2 - objímka
2181 - kolík	4213.1 - víko kozlíku	6571.2 - šroub
2182 - pouzdro	4223.1 - kámen	6578 - nátrubek ucpávky
2184 - pouzdro	4315.1 - gufero	
2186.1 - kryt kloubu	4315.2 - gufero	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukční provedení		80
Objemový průtok	Q_n (cm ³ .ot)	400
Zaručovaný průtok	Q_l (l.s ⁻¹)	3,3
Maximální otáčky	n_{max} (min ⁻¹)	500
Zkušební otáčky	n_t (min ⁻¹)	500
Manometrický tlak ve výtláčném hrdle	$p_{y,man}$ (MPa)	1
Manometrický tlak v sacím hrdle	$p_{s,man}$ (MPa)	0,0 ÷ +0,3
Zaručovaný příkon	P (kW)	5,45
Maximální velikost pevných částic v látce	ϕ (mm)	12
Rozměry čerpadla	v; š; d (mm)	300x295x1605
Hmotnost čerpadla **)	G (kg)	97
Maximální teplota čerpané látky	t (°C)	70

**) Hmotnost čerpadla je stanovena pro samostatné čerpadlo bez spojky.
Uvedené hodnoty platí při čerpání čisté vody o teplotě do 25 °C,
při n_t , $p_{s,man} = 0,02$ MPa a $p_{y,man} = 1,0$ MPa.
Největší $p_{s,man}$ zaručující bezkvalitní provoz čerpadla je závislý na vlastnostech a teplotě dopravované látky a na provozních otáčkách.

POUŽITÍ

Čerpadlo se uplatňuje především v potravinářském průmyslu, lze je použít i ve farmaceutických, kosmetických a chemických závodech k dopravě kapalin a produktů.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Kovové díly hydraulické části, přicházející do styku s čerpanou látkou, jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli. Pro stator a kryt kloubu je použito zdravotně nezávadné potravinářské pryže. Těleso kozlíku je z hliníkové slitiny, hřídel kozlíku je z nerezové oceli.

SMYSL OTÁČENÍ

Čerpadlo s násypkou má smysl otáčení vždy levotočivý. Smysl otáčení je na čerpadle vyznačen šípkou a za provozu musí být dodržován.


DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Pos.	Název	Zákl. sada ks	Rozšířená sada ks
1130	stator	1	2
2180.3	spojovací tyč - šnek	-	2
2181	kolík	2	4
2182	pouzdro kloub. hřídele	2	4
2184	pouzdro hlavy	4	8
2186.1	kryt kloubu	2	4
2500	vřeteno	1	2
4140	ucpávkové těsnění	1	2
4223.1	kámen	2	4
4315.1	gufero	1	1
4315.2	gufero	1	1
4531.1	těsnění statoru	2	4
4551	kroužek	2	2
4610	kroužek	1	2
6544.1	objímka	2	4


ZÁVISLOST VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ

Otáčky n (min ⁻¹)	Dopravní tlak čerpadla p _{d0} (MPa)							
	0,2		0,5		0,75		1,0	
	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)	Q (l.s ⁻¹)	P (kW)
300	2,20	1,30	2,00	2,10	1,70	2,50	1,60	3,40
	převodovka 2,20 kW		převodovka 3,00 kW		převodovka 3,00 kW		převodovka 4,00 kW	
500	3,85	2,00	3,20	3,20	3,00	4,00	2,80	5,45
	převodovka 3,00 kW		převodovka 4,00 kW		převodovka 5,50 kW		převodovka 7,50 kW	

ROZMĚRY ČERPADLA



Příruba násypky 80 - EPN



Typ čerpadla	a	b	b ₁	c	e	g	h	h ₁	h ₂	k	l	m	m ₁	m ₂	4x c ₀	p	r	s	t	u	v	D	D ₁	D ₂
65-EPA-160	575	-	693	57	120	32	25	12,5	125	200	-	63	970	80	125	150	9,5	17	180	-	-	-	DN 65	Rd 95
65-EPN-160	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-	-	303	-	-	-	-	-	320	4	444	285	-	DN 65	Rd 95
80-EPA-400	965	-	1170	85	190	50	40	30	150	295	-	100	1605	130	180	220	18	20	280	-	-	-	DN 80	Rd 110
80-EPN-400	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	295	-	-	-	-	-	295	10	350	645	-	DN 80	Rd 110

Z přívod proplachovací (uzávěrné) kapaliny do upcpávky
 Z₁ odvod proplachovací kapaliny z upcpávky

Změny textu, technických údajů a vyobrazení jsou vyhrazeny.



EC DECLARATION OF CONFORMITY ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Producer/Výrobce:

SIGMA 1868 spol. s r.o.
ul. Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, Czech Republic

Hereby declares that the machinery described below (assembly)

Tímto se prohlašuje, že popsané strojní zařízení (sestava):

Product/výrobek: Pump-set with helical rotor pump is intended for pumping foodstuffs, drinkable and milk products/

Soustrojí s vřetenovým čerpadlem určené k čerpání poživatín, nápojů a mléčných produktů:

EPA, EPN, EPM, EPS

Complies with the provisions of the machinery directive (MD-98/37/EEC, as amended) and the regulations transposing it into national law (goverment order no. 24/2003 Dig., as amended)/

Je v souladu s ustanovením směrnice pro strojní zařízení (98/37/EHS, ve znění pozdějších předpisů) a s předpisy, které ji převádějí do vnitrostátních právních předpisů (nařízení vlády č. 24/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Also complies with the provisions of the following European directives (into national law)/
Rovněž je v souladu s ustanovením těchto evropských směrnic (vnitrostátních právních předpisů):

LVD - 73/23/EEC, as amended (government order no. 17/2003 Dig., as amended)/

Směrnice 73/23/EHS, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 17/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

EMC- 89/336/EEC, as amended (government order no. 18/2003 Dig., as amended)/

Směrnice 89/336/EHS, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 18/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Also complies with the provisions of the following harmonized technical standards/

Je v souladu s ustanovením těchto harmonizovaných technických norem:

Tech. standard	Date of issue	Tech. standard	Date of issue
Tech. norma	Datum vydání	Tech. norma	Datum vydání
ČSN EN ISO 14 847	2/00	ČSN EN 809	6/99
ČSN EN 60 204-1	3/00	ČSN EN 61000-6-4	8/02
ČSN EN 61000-6-2	2/94	ČSN EN 60 335-2-41	2/99
ČSN EN 60 335-1,ed.2	5/03		

Also complies with the provisions of the following technical standards/

Je v souladu s ustanovením těchto technických norem:

ČSN 11 7003 11/89

Place and date of issue:

Místo a datum vydání: **Lutín, 2006-01-26**

Name, function

Jméno, funkce

Pavel Majer
Manager Direktor
SIGMA 1868 spol. s r.o.


SIGMA 1868 spol. s r.o.
místo: Česká republika, Lutín,
ulice Jana Sigmunda č. 79,
PSČ 783 50
Signature/podpis



EN ISO 9001:2000
Certifikát č. 041005278/000-E1

SIGMA 1868 spol. s r.o.
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín
Tel.: +420 585 651 337
Fax: +420 585 651 339
www.sigmapumpy.com

NO 00 076 | 0106